



LEGENDA

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|----------|--|--------|------------|----------|
| | Attivo | Quiescente | Inattivo | | Attivo | Quiescente | Inattivo |
| Forme e processi gravitativi di versante | | | | Forme carsiche | | | |
| Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana | | | | Orlo di scarpata carsica | | | |
| Fessure e trincee | | | | Dolina | | | |
| Avvallamenti collegabili a movimenti gravitativi profondi | | | | Forme di difficile interpretazione | | | |
| Aree interessate da soliflusso generalizzato e/o da creep | | | | Pinnacolo | | | |
| Falda detritica | | | | Orlo di terrazzo morfologico | | | |
| Corpo di frana per colamento | | | | Cordone in rilevato | | | |
| Piccola frana non fedelmente cartografabile | | | | Forme lacustri | | | |
| Crolli localizzati di blocchi rocciosi | | | | Sponda lacustre soggetta a processi erosivi | | | |
| Blocchi da crollo inglobati nell'urbano | | | | Forme e processi per acque correnti superficiali | | | |
| Forme e processi per acque correnti superficiali | | | | Forme antropiche | | | |
| Orlo di scarpata di erosione torrentizia | | | | Tracciato della galleria Lovere della SS 42 | | | |
| Cascata o gradino vallivo | | | | Depressioni in superficie legate a sfornellamenti nella fase di scavo della galleria | | | |
| Valle incisa | | | | Orlo di scarpata di cava | | | |
| Solco d'erosione concentrata | | | | Edificio lesionato | | | |
| Area interessata da ruscellamento diffuso | | | | Area terrazzata artificialmente | | | |
| Conoide alluvionale | | | | Vasca di sedimentazione | | | |
| Forra rocciosa | | | | Briglia | | | |
| Solco d'erosione concentrata percorso da blocchi di crollo | | | | Vallo e rete paramassi | | | |
| IFFI - Inventario dei fenomeni franosi in Italia | | | | Limite del territorio comunale | | | |
| Frane poligonali | | | | | | | |
| Frane lineari | | | | | | | |
| Aree a franosità diffusa | | | | | | | |
| Conoidi detritico-alluvionali | | | | | | | |

dott. Paolo Grimaldi - Studio Ambiente e Geologia

Via Sottoripa, 18/B 24068 Seriate (BG) tel e fax 035301577 e-mail: grimaldipaolo1@virgilio.it
C.F. GRMPLA65L27D166G P.IVA 02866100163

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI LOVERE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOVERE

ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N° 12 - COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, REDATTA SECONDO LA D.G.R. 30/11/2011 N. IX/2616

| | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| TAVOLA | TITOLO | TIMBRO |
| 02 | CARTA GEOMORFOLOGICA | |
| | DOCUMENTO DI PIANO | |
| SCALA | DATA | |
| 1:10.000 | MAGGIO 2018 | |